




Радиаторы "Параллели В шаг 25", монтажная схема




Параллели 1 шаг 25




Параллели 2 шаг 25




Присоединительная резьба G 1/2" внутр.



Параллели 1 шаг 25 нв




Параллели 2 шаг 25 нв




Присоединительная резьба G 1/2" внутр.


Параллели 1 шаг 25




Параллели 2 шаг 25




Радиаторы "Параллели В шаг 25 нп", монтажная схема (левое подключение - зеркально)




Параллели 1 шаг 25 нп




Параллели 2 шаг 25 нп




Присоединительная резьба G 1/2" внутр.



Параллели 1 шаг 25 нп вв




Параллели 2 шаг 25 нп вв




Присоединительная резьба G 1/2" внутр.


Параллели 1 шаг 25 нп




Параллели 2 шаг 25 нп




Радиатор "Параллели Г шаг 25", монтажная схема.




Параллели Г1 шаг 25




Параллели Г2 шаг 25




Присоединительная резьба - внутренняя 1/2" внутр.



Параллели Г1 шаг 25 нв



Параллели Г2 шаг 25 нв



Присоединительная резьба - внутренняя 1/2" внутр.

Параллели Г1 шаг 25 нв



Параллели Г2 шаг 25 нв

